

平成19年 能登半島地震 被害状況

2007年3月25日 09時42分 M 6.9

調査日時 2007年4月3日～2007年4月4日



※輪島市門前町道下 マンホール浮上 30cm



※輪島市門前町田村 マンホール浮上 85cm



※輪島市深見 国道案内掲示板が土砂崩壊にて傾く



※輪島市門前町門前 下水管が詰まり地上で仮排水



※輪島市門前町和田 マンホール浮上 80cm



※輪島市門前町田村 マンホール浮上 28cm



※輪島市門前町道下 マンホール浮上 15cm



※輪島市門前町館 マンホール浮上 30cm



※輪島市門前町道下 マンホール浮上 15cm



※輪島市門前町清水 全壊及び半壊家屋多数